02.11.95

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Ursula Schönberger und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Hüllrohrschäden bei Brennelementen in den Atomkraftwerken

In der Antwort auf die Kleine Anfrage zu den "Brennelementschäden und Radioaktivitätsaustritt im Atomkraftwerk Brokdorf" (Drucksache 13/2455) wurde festgestellt, daß nach gegenwärtigem Kenntnisstand von einer systematischen konstruktions- bzw. herstellungsbedingten Ursache bei FOCUS-Brennelementen für die Hüllrohrschäden bei Brennelementen im AKW Brokdorf auszugehen sei.

Wir fragen die Bundesregierung:

- Bei der letzten Revision im AKW Brokdorf wurden an 25 Brennelementen Hüllrohrschäden festgestellt, von denen 22 FOCUS-Brennelemente waren.
 - 1.1 Welchen Typs waren die anderen drei FOCUS-Brennelemente?
 - 1.2 Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Schadensursache bei diesen drei Brennelementen?
- 2. 1988 waren bei den Brennelementen im AKW Brokdorf ebenfalls Defekte aufgetreten.
 - 2.1 An wie vielen Brennelementen wurden damals Schäden festgestellt?
 - 2.2 Welche Schäden wurden damals genau festgestellt?
 - 2.3 Was wurde damals als genaue Schadensursache festgestellt?
- 3. Wie groß war die Menge der untersuchten Brennelemente (Anzahl) der ersten Standzeit, auf die der TÜV seinen Schluß begründete, daß im ersten Jahr der Betriebszeit von FOCUS-Brennelementen keine Schäden auftreten können?
- 4. FOCUS-Brennelemente in anderen Atomkraftwerken zeigen auch in der zweiten oder dritten Standzeit bisher keine Defekte auf. Wie ist zu erklären, daß nur in einem Atomkraftwerk Hüllrohrschäden bei FOCUS-Brennelementen auftreten, wenn die

Ursachen für die Schäden system- bzw. herstellungsbedingt zu suchen sind?

5. Sind seit dem 26. August 1995 in weiteren Meßperioden Werte von 5×10^4 Bq Jod-131 oder mehr gemessen worden?

Wenn ja, wie hoch waren die Werte?

Bonn, den 30. Oktober 1995

Ursula Schönberger Joseph Fischer (Frankfurt), Kerstin Müller (Köln) und Fraktion